Q&A

Q: Si-MoBo を動かすために必要なものとは何ですか？

制御方法によって必要な物が変わります。下記の図を参考に必要機器を取り揃えください。

PC・Si-WAVE での制御



2 ページに続く

Copyright© KSS Co.,Ltd. All Rights Reserved

Q&A

外部入力での制御



Si-Servo に必要なケーブル類

	パソコン通信制御	シーケンサ、パルス列制御 （USB003をすでに持っている場合）	シーケンサ、パルス列制御 （USB0003を持っていない場合）
モータケーブル 型式 : Si-MCB□□M	○	○	○
エンコーダケーブル 型式 : Si-ECB□□M	○	○	○
電源ケーブル 型式 : Si-PWBC□□M	○	○	○
RS485マスタケーブル 型式 : Si-RSM□□M	○	×	○
RS485スレーブケーブル 型式 : Si-RSS	×	×	×
I/Oケーブル 型式 : Si-IOB□□M	×	○	○
RS485変換機 型式 : USB003	○	×	○

※□□はケーブル長さ（m）



Copyright© KSS Co.,Ltd. All Rights Reserved