# ステッピングモータドライバ編 Stepping Motor Driver

# 推奨ステッピングモータドライバ

## **Stepping Motor Driver recommendation**

KSSアクチュエータ製品をより使いやすくするため、推奨ドライバをオプションとして用意しています。 KSS provides recommended Stepping Motor Driver as an option in order to make it easy to use.

## ●ドライバ使用上の注意/ Precaution of Driver usage

ご使用前にモータの定格電流に合わせて運転電流を調整してください。

ドライバにより運転電流の設定方法が異なります。ドライバごとの運転電流設定方法につきましては、弊社ホームペー ジより取扱説明書をダウンロードいただき、手順に従って正しく調整を行ってください。

Please adjust the run current according to the rated current of the Motor before use.

The adjustment method of the Run current is different for each driver. To adjust the Run current, it is available to down load each instruction manuals from KSS website and follow the steps to make the correct adjustment.

## ●標準ドライバ/ Standard Stepping Motor Driver

#### KR-A5CC

DC24V 5相ステッピングモータ用ドライバです。フルステップ、ハーフステップの切り替えが可 能です。自動力レントダウン機能も兼ね備えています。

This Driver is for 5-phase Stepping Motor operated by DC24V power supply. It has automatic current reduction circuits. You can choose full-step or half step function.



#### KR-A55MC

DC24V 5相ステッピングモータ用ドライバです。16種類のステップ角が設定でき、最大分割数は 250分割が可能なマイクロステップドライバです。

Micro-Step Driver for 5-phase Stepping Motor with DC24V power supply. 16 step angle types can be set with up to 250 divisions.



#### KR-A535M

AC100~220Vで使用可能な5相ステッピングモータ用マイクロステップドライバです。 最大分割数は250分割が可能です。

Micro-Step Driver for 5-phase Stepping Motor, which can be used with AC100 $\sim$ 220V power supply. 16 step angle types can be set with up to 250 divisions.



#### SD4015B3

定格電流0.25A/相~1.5A/相の2相ステッピングモータ・バイポーラ駆動用の推奨ドライバです。 8種類のステップ角設定が可能です。

This is recommended Bipolar 2-phase stepping Motor Driver for rated current 0.25A/ phase~1.5A/phase. It has Micro-Step function with 8-step angle.



### SD4030B3

定格電流0.5A/相~3.0A/相の2相ステッピングモータ·バイポーラ駆動用の推奨ドライバです。 8種類のステップ角設定が可能です。

This is recommended Bipolar 2-phase stepping Motor Driver for rated current 0.5A/ phase~3.0A/phase. It has Micro-Step function with 8-step angle.



各推奨ドライバの仕様と外形図を次ページ以降に記載します。

Outer dimensions and specifications of KSS recommended Driver are shown from next page.

## KR-A5CC


DC24V入力 5相ステッピングモータドライバ DC24V Input 5-phase Stepping Motor Driver





# ■仕 様 Specifications C € RoHs

項目 Items		仕様値 Specification						
電源 Power supply		DC20-35V(-10%,+20%) max.3A						
駆動電流 Output current (出荷時 0.35A/相) (0.35A/phase at shipping)		定格電流0.1~0.9A/相 Rated current: 0.1~0.9A/phase						
駆動方式 Dr	riving Type	バイポ	ーラペンタゴン定	電流駆動方式 Bipolar p	entagon constant currer	nt drive		
	信号名 Signal name	機能訪	朔	Fu	ınctional description		入力抵抗	Input resistance
	CW+		ック方式時のパル? ック方式時の正転		ulse signal input for 1 cl W rotation input for 2 cl			390Ω
入力信号	CCW+				otational direction input CW rotation input for 2 o			390Ω
回路 Input signal	H.O.+ H.O		励磁OFF制御信号 モータ励磁OFF		otor exciting OFF contro I" for motor exciting OF			390Ω
circuit L H.U		パルス幅 0.5μsec以上、立上り立下り時間 10μsec以下 パルス間隔 0.5μsec以上、パルス周波数 50kpps以下 パルス電圧"H": 4~8V "L": 10~0.5V フォトカブラの電流が0FF (論理し)からのN (論理H)で動作 1クロック方式時、CCW入力"L"の時CCW回転						
駆動電流値設定 Setting of driving current		駆動電流は、CP+ CP-に電圧計を接続しRUNボリュームを回して、次式で決まる電圧に設定する To change the RUN current, connect the CP+ to the (+) terminal of the voltmeter and the CP- to the (-) terminal of the voltmeter then adjust RUN CURRENT volume.  駆動電流 (A) = CP電圧(V) 4 Setting current (A) = CP voltage (V) 4 設定例) 駆動電流を0.35A/相に設定する場合は、CP電圧を1.4Vに調整する Setting example) When drive current is set to 0.35A/phase, the CP voltage is adjusted to 1.4V.  注) 駆動電流の設定は、モータを駆動している状態で実施する Note) Run current should be changed during the operating of motor.						
カレントダウン値設定 Setting of Stop current		モータが停止している時の電流値を設定。STOPボリュームにて設定カレントダウン値は、駆動電流値に対する割合(%)にて設定In order to reduce the heat adjusting the current, change it using STOP CURRENT volume. The setting value of STOP CURRENT volume is a percentage of the setting volume of RUN CURRENT. 設定例)駆動電流値を1.4Aで設定しSTOPボリュームを50%に設定した場合、停止時電流は0.7A/相になる。Ex) After setting 1.4A for Run current then put STOP CURRENT volume at 50%, the stop current will be 0.7A.						
→→- <i>t</i>	→		表示 Symbol	機能 Function	ON	OF	F	
ディップスイッチ設定 (出荷時設定すべてOFF) Setting of Dip-switches		1	1/2 CLK	クロック方式切替 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロッ 2 clock		0FF [ ]
(All off at sh		2	Full / Half	分割数設定 Setting of Interpolation	フルステップ (0.72°) Full-step (0.72°)	ハーフステ: Half-step		ON EITH
-101111 01-11-11	動作周囲温度・湿度 0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと) Operating temperature & humidity 0~40℃ 85%RH max. without any dew condensation.							
	保存周囲温度・湿度 -10~70℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと) -10~70℃ 85%RH max. without any dew condensation.							
質量 Mass		約130 Appro	g oximately 130g					

## ●ドライバ外形寸法 / Driver Outer Dimensions







V101 V102

# Stepping Motor Driver ステッピングモータードライバ

# KR-A55MC

# DC24V入力 マイクロステップドライバ **DC24V Input Microstep Driver**





# ■仕 様 Specifications **( € RoHs**


■11 1家	Specifical	IOIIS C C C C C C C C C C C C C C C C C C					
項目 Items		仕様値 Specification					
電源 Power supply		DC20-35V (-10%,+20%) max.3A					
駆動電流 Output current (出荷時 0.75A/相) (0.75A/phase at shipping)		定格電流0.4〜1.4A/相 Rated current : 0.4〜1.4A/phase デジタルSW [RUN]によって、0.4〜1.4A/相まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.4〜1.4A/phase by the digital switch "RUN"					
駆動方式 Driv	ing Type	バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive					
	信号名 Signal name	機能説明 Functional description	入力抵抗 Input resistance				
	CW+	1クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode 2クロック方式時の正転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode	270Ω				
	CCW+	1クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock 2クロック方式時の逆転信号入力 CCW rotation input for 2 clock	270Ω				
入力信号 回路	H.O.+ H.O	モータ励磁OFF制御信号 Motor excitation OFF control signal "H"でモータ励磁OFF "H" for motor exciting OFF	390Ω				
Input signal circuit	D.S.+ D.S	マイクロステップ分割選択信号 Micro-step interpolation selection "L"でMS1、"H"でMS2を選択 "L" for MS1 & "H" for MS2	390Ω				
<i>b.</i> 3.		バルス幅 0.25μsec以上、					
	信号名 Signal name	機能説明 Functional description	出力容量 Output capacity				
出力信号	Z.P.+	原点励磁信号出力 Origin exciting output signal	DC30V max.				
回路	Z.P	原点励磁時ON Switched ON while origin is being excited	50mA max.				
Output signal Circuit		励磁シーケンスが[0]の時0Nになり、0.72°のモータの場合は7.2度毎に出力される。電源投入時にステップ角 を切替えた時は出力されない場合がある。 This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the Step Motor with 0.72°steps. When micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.					
マイクロステップ (出荷時MS1:5 Setting of mic Interpolation (MS1:5, MS2	i、MS2:0)	1種類のみのマイクロステップ駆動の場合はデジタルSW MS1で分割数を設定する。 2種類のマイクロステップ駆動をさせる場合(往復運動時の行きと戻りでスピードを変える場合) MS1、MS2で各々の分割数を設定する。 For micro-step driving of one type only, set the number interpolution using the digit For micro-step driving of two types. (i.e. when changing speed for going and return set respective numbers of interpolation using the digital SW MS1 and MS2.  設定番号 Set No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分割数 Interpolation 1 2 4 5 8 10 16 20 25 40 A B C D E F 50 80 100 125 200 250 マイクロステップ分割の設定番号0.1選択時は、内部にて4分割の低振動駆動となる。	tal SW MS1. ing in reciprocating motion)  注1) Note 1)  WS1  MS1  MS2				
When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/4-interpolate low-frequency driving takes place inside.							
駆動電流の設定 (出荷時設定:5) Setting of driving current (Setting "5" at shipping)		モータ回転時の電流はデジタルSW RUN によって下表から選択して設定する。 The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select fr 設定番号 Set No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電流(A) Current(A) 0.4 0.5 0.57 0.63 0.71 0.77 0.84 0.9 0.96 1.02  A B C D E F 1.09 1.15 1.22 1.27 1.33 1.4	om the table below.				
自動カレントダウ (出荷時設定: 5 Automatic cur (Setting "5" at	) rent-down	モータ停止時の電流はデジタルSW STOP によって下表から選択して設定する。 この数値はRUN電流に対するパーセントです。最終パルス入力後約500msで電流が減少する The output current to the motor at stationary is set by the digital switch "STOP" to selec The value is set by the percent to "RUN" current. The current decreases at approx. 500r 設定番号 Set No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 パーセント(%) 27 31 36 40 45 50 54 58 62 66 A B C D E F 70 74 78 82 86 90	t from the table below. 6189				


項目 Items	仕様値	Specificati	on			
	No.	表示 symbol	機能 Function	ON	OFF	ZION
ディップスイッチ設定 (出荷時設定すべてOFF) Setting of dip-switches (All off at shipping)	1	TEST	自己テスト機能 Self test function	約250ppsで回転 Rotating at 250pps	通常動作 Normal operation	
	2	1/2 CLK	クロック方式切替 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode	ON ← OFF
	3	C/D	自動カレントダウン Automatic current-down	しない Invaild	する Vaild	注2(Note2)
動作周囲温度·湿度 Operating temperature & humidity		$0\sim40^\circ$ C 85%RH以下(但し、結露なきこと) $0\sim40^\circ$ C 85%RH Max. without any condensation.				
保存周囲温度·湿度 Storage temperature & humidity	-10 ~ 70℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと) -10 ~ 70℃ 85%RH Max. without any dew condensation.					
質量 Mass	約220g Approximately 220g					

注1)1パルスのマイクロステップ角度=基本ステップ角/分割数

注1) がんへいてイッロスノック 角皮 一番本人ノック用 が削数 注2) 分割数の設定に関らず内部で約250ppsを発生し、ディップスイッチNo.2が0Nの時は、CCW回転、OFFの時はCW回転。 Note 1) Micro-step angle for 1 pulse=Basic step angle / Number of interpolation Note 2) Approx. 250pps is generated inside, regardless of splits setting; CCW rotation when the dip switch NO.2 is ON, and CW rotation when the dip

## ●ドライバ外形寸法 / Driver Outer Dimensions





V103

V104

## KR-A535M AC100-220V入

# AC100-220V入力 マイクロステップドライバ AC100-220V Input Microstep Driver



0.4~1.4A / 相対応 0.4~1.4A / phase マイクロステップ Micro-step フルコネクタタイプ Full connector



# ( Rous

Automatic current-down

(Setting "5" at shipping)

設定番号 Set No.

パーセント(%)

	录 Specif	ications						
項目 Items	5	仕様値 Specification	_					
電源 Power supply		AC100-220V (±10%) max.3A 50/60Hz	_					
駆動電流 Output current (出荷時 0.75A/相) (0.75A/phase at shipping)		定格電流0.4~1.4A/相 Rated current : 0.4~1.4A/phase デジタルSW [RUN]によって、0.4~1.4A/相まで設定が可能。 Capable of setting the current to 0.4~1.4A/phase by the digital switch "RUN"						
駆動方式 [	Oriving Type	バイポーラペンタゴン定電流駆動方式 Bipolar pentagon constant current drive						
	信号名 Signal name	機能説明 Functional description 入力抵抗 Input resistanc	e					
	CW+	1クロック方式時のパルス信号入力 Pulse signal input for 1 clock mode 270Ω						
	CW-	2クロック方式時の正転信号入力 CW rotation input for 2 clock mode						
1.4.6.0	CCW+	1クロック方式時の回転方向指示入力 Rotational direction input for 1 clock 270Ω 270ロック方式時の逆転信号入力 CCW rotation input for 2 clock						
入力信号 回路	H.O.+ H.O	モータ励磁OFF制御信号 Motor exciting OFF control signal 390Ω "H"でモータ励磁OFF "H" for motor exciting OFF						
Input signal circuit	D.S.+ D.S	マイクロステップ分割選択信号 Micro-step interpolation selection 390Ω "L"でMS1、"H"でMS2を選択 "L" for MS1 & "H" for MS2						
D.3		パルス幅 0.25μsec以上、立上り立下り時間 10μsec以下 パルス間隔 0.25μsec以上、パルス周波数 500kpps以下 パルス電圧"H":4~8V "L":0~0.5V フォトカブラの電流が0FF (論理L) からON (論理H) で動作 1クロック方式時、CCW入力"L"の時CCW回転	rent					
	信号名 Signal name	機能説明 Functional description 出力容量 Output capac	ity					
W-L-G-D	Z.P.+	原点励磁信号出力 Origin exciting output signal DC30V max.						
出力信号	Z.P	原点励磁時0N Switched ON while origin is being excited 50mA max.						
回路 Output signal Circuit		励磁シーケンスが[0]の時ONになり、0.72°のモータの場合は7.2度毎に出力される。電源投入時にステップ角を切替えた時は出力されない場合がある。 This signal is ON at the exciting sequence of [0] and is transmitted at each 7.2 degrees for the Step Motor with 0.72°steps. When micro-step angle is changed after the power supply is turned on, it may not be transmitted.						
マイクロステップ分割設定 (出荷時MS1:5、MS2:0) Setting of micro-step interpolation (MS1:5, MS2:0 at shipping)		1種類のみのマイクロステップ駆動の場合はデジタルSW MS1で分割数を設定する。 2種類のマイクロステップ駆動をさせる場合(往復運動時の行きと戻りでスピードを変える場合)は、デジタルSW MS1、MS2で各々の分割数を設定する。 For micro-step driving of one type only, set the number interpolution using the digital SW MS1. For micro-step driving of two types. (i.e. when changing speed for going and returning in reciprocating motion) set respective numbers of interpolation using the digital SW MS1 and MS2.  設定番号 Set No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1					
		分割数 Interpolation 1 2 4 5 8 10 16 20 25 40 A B C D E F 50 80 100 125 200 250 MS1 MS2 注)マイクロステップ分割の設定番号0.1選択時は、内部にて4分割の低振動駆動となる。 Note) When the setting of micro-step interpolating No. is "0.1", 1/4-interpolate low-frequency driving takes place inside.						
駆動電流の記	<b>ル</b> 中	Note: When the setting of finitio-step interpolating Notes with 1,74-interpolate tow-mediancy driving takes place inside.  モータ回転時の電流はデジタルSW RUN によって下表から選択して設定する。	—					
(出荷時設定:5)		The output current to the motor in rotation is set by the digital switch "RUN" to select from the table below.						
Setting of driving current (Setting "5" at shipping)		設定番号 Set No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電流(A) Current(A) 0.4 0.5 0.57 0.63 0.71 0.77 0.84 0.9 0.96 1.02 A B C D E F 1.09 1.15 1.22 1.27 1.33 1.4						
自動カレント	グウン設定	T	—					
(出荷時設定		モーダ停止時の電流はデンダル5W 5TOP によって下表がら選択して設定する。 この数値はRUN電流に対するパーセントです。最終パルス入力後約500msで電流が減少する。						

The output current to the motor at stationary is set by the digital switch "STOP" to select from the table below.

The value is set by the percent to "RUN" current. The current decreases at approx. 500ms after the last pulse.

 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 27
 31
 36
 40
 45
 50
 54
 58
 62
 66

 A
 B
 C
 D
 E
 F

 70
 74
 78
 82
 86
 90

項目 Items	仕様値 Specification						
	No.	表示 symbol	機能 Function	ON	OFF		
ディップスイッチ設定 (出荷時設定すべてOFF) Setting of dip-switches (All off at shipping)	1	TEST	自己テスト機能 Self test function	約250ppsで回転 Rotating at 250pps	通常動作 Normal operation		
	2	1/2 CLK	クロック方式切替 Switching of clock	1クロック方式 1 clock mode	2クロック方式 2 clock mode	OFF → ON	
	3	C/D	自動カレントダウン Automatic current-down	しない Invaild	する Vaild	注2(Note2)	
動作周囲温度·湿度 Operating temperature & humidity		$0\sim40\%$ 85%RH以下(但し、結露なきこと) $0\sim40\%$ 85%RH Max. without any condensation.					
保存周囲温度·湿度 Storage temperature & humidity		-10 ~ 70℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと) -10 ~ 70℃ 85%RH Max. without any dew condensation.					
質量 Mass	約660g Approximately 660g						


注1)1パルスのマイクロステップ角度=基本ステップ角/分割数


注2)分割数の設定に関らず内部で約250ppsを発生し、ディップスイッチNo.2が0Nの時は、CCW回転、OFFの時はCW回転。

Note 1) Micro-step angle for 1 pulse=Basic step angle / Number of interpolation

Note 2) Approx. 250pps is generated inside, regardless of splits setting; CCW rotation when the dip switch No.2 is ON, and CW rotation when the dip switch No.2 is OFF.

## ●ドライバ外形寸法 / Driver Outer Dimensions





Stepping Motor Driver ステッピングモータードライバ

V105


# DC24V入力 2相ステッピングモータドライバ DC24V Input 2-phase Stepping Motor Driver



# 様 Specifications **( € RoHs**

項 目 Items		内容 Description	備考 Note	
入力電源電圧 Input voltagee		DC+18V~36V		
出力電流 Output current		0.25~1.5Apeak(±5%)/相 0.25~1.5Apeak(±5%)/phase	電源24V を超える場合は減定格となります Being lower rated output current beyond Power Supply 24\	
駆動方式 Drive method		バイポーラ定電流チョッパー方式 Chopper mode by Bipolar constant current	ユニポーラタイプでも使用可 It can be used for uni-polar type.	
カレントダウン機能 Current down function		自動カレントダウン パルス停止後約0.25~1秒で電流をCDN ボリュームで 設定された電流に下げる Auto Current down Adjusting to set lower current of CND volume about 0.25~1 second after pulse stop	スイッチにより機能選択可能 Selectable by switch.	
最大入力パルス周波数 Maximum input puls		200Kpps		
	RUN	励磁電流設定用(0.25~1.5A) For excitation current(0.25~1.5A)	出荷時は1A に設定される The default factory setting is 1A.	
調整機能	STOP	カレントダウン時の電流設定用 For current down value on current down mode.	RUN 電流の10%~60% Selectable between 10% to 60% of RUN current.	
Adjusting	MIX	ミックスディケイの比率設定用(0%、20%、40%、80%) Mixed Decay ratio(0%、20%、40%、80%)	出荷時設定80% The default factory setting is 80%	
	JOG	JOG の速度設定用 For JOG speed setting.	300pps~14Kpps	
	SW-1,2,3	分割数選択 Select of Resolutions	1/2, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64	
	SW-4	自動カレントダウン有効/無効選択 ON/OFF for function of auto current down mode.	スイッチON で有効、OFFで無効 出荷時設定"有効" Switch ON is active and OFF is no active. The default factory setting is ON.	
選択機能 Select function	SW-5,6	J0G選択機能 Select of J0G function	SW-5 0NでJOG有効。SW-6 0N:CW, 0FF:CCW SW-5 0N is active for JOG, SW6 0N is CW, 0FF is CCW	
	SW-3	ミックスディケイ比率選択 Select of Mix-Decay ratio		
	JP1	1バルス、2バルス選択 Select of 1-pulse, 2-pulse		
	P+,P-	指令パルス Pulse Command	指令バルスは1パルスと2パルスが選択できます。 — Selection of 1 pulse an 2 pulse for pulse command.	
入力信号 Input signals	D+,D-	指令方向 Direction Command	<ul><li>→ 入力はフォトカブラで絶縁</li></ul>	
	OFF+,OFF-	励磁OFF No excitation	Isolated by photo coupler	
出力信号 Output signals	ALM+,ALM-	アラーム(パワー素子過熱検出) パワー素子内の温度が170℃(Typ.)に達したときに出力 Alarm (Prospecting of over-heat for Power device) Output at over 170℃(Typ.) of power device	フォトカプラで絶縁、正常時ON、アラーム時OFF Photo Isolation, ON is active, OFF is no active(ALARM).	
外形寸法 Dimension		W72×D50×H21		
動作温度·湿度 Operating Temperature and Humidity		0~40℃、35~80% RH	結露なきこと No condensation	
保存温度·湿度 Storage Temperature and Humidity		-20~+85℃\35~80% RH	結露なきこと No condensation	
質量 Mass		約40g Approximately 40g		

## ●ドライバ外形寸法 / Driver Outer Dimensions




## SD4030B3

## DC24V入力 2相マイクロステップドライバ DC24V Input 2-phase Microstep Driver

# 様 Specifications **( € RoHs**

項 目 Items 入力電源電圧 Input voltagee		内容 Description	備考 Note	
		DC+18V~36V		
出力電流 Output current		0.5~3 A peak (±5%)/相 0.5~3 A peak (±5%)/phase	電源24V を超える場合は滅定格となります Being lower rated output current beyond Power Supply 24	
駆動方式 Drive method		バイポーラ定電流チョッパー方式 Chopper mode by Bipolar constant current	ユニボーラタイプでも使用可 It can be used for uni-polar type.	
カレントダウン機能 Current down function		自動カレントダウン バルス停止後約0.7秒で電流をCDN ボリュームで 設定された電流に下げる Auto Current down Adjusting to set lower current of CND volume about 0.7 second after pulse stop	スイッチにより機能選択可能 Selectable by switch.	
最大入力パルス周波数 Maximum input pul		200Kpps		
	RUN	励磁電流設定用(0.5~3A) For excitation current(0.5~3A)	出荷時は2A に設定される The default factory setting is 2A.	
調整機能	STOP	カレントダウン時の電流設定用 For current down value on current down mode.	RUN 電流の10%~60% Selectable between 10% to 60% of RUN current.	
Adjusting	MIX	ミックスディケイの比率設定用(0%、20%、40%、80%) Mixed Decay ratio(0%、20%、40%、80%)	出荷時設定80% The default factory setting is 80%	
	JOG	JOG の速度設定用 For JOG speed setting.	300pps~14Kpps	
	SW-1,2,3	分割数選択 Select of Resolutions	1/2, 1/8, 1/10, 1/16, 1/20, 1/32, 1/40, 1/64	
	SW-4	自動カレントダウン有効/無効選択 ON/OFF for function of auto current down mode.	スイッチ0N で有効、OFFで無効 出荷時設定"有効" Switch 0N is active and OFF is no active. The default factory setting is 0N	
選択機能 Select function	SW-5,6	JOG選択機能 Select of JOG function	SW-5 ONでJOG有効。SW-6 ON:CW, OFF:CCW SW-5 ON is active for JOG, SW6 ON is CW, OFF is CCW	
	SW-3	ミックスディケイ比率選択 Select of Mix-Decay ratio		
	JP1	1バルス、2パルス選択 Select of 1-pulse, 2-pulse		
1160	P+,P-	指令パルス Pulse Command	指令パルスは1パルスと2パルスが選択できます。 - Selection of 1 pulse an 2 pulse for pulse command.	
入力信号 Input signals	D+,D-	指令方向 Direction Command	   入力はフォトカプラで絶縁	
	OFF+,OFF-	励磁OFF No excitation	Isolated by photo coupler	
出力信号 Output signals ALM+,ALM-		アラーム(パワー素子過熱検出) パワー素子内の温度が170℃(Typ.)に達したときに出力 Alarm (Prospecting of over-heat for Power device) Output at over 170℃(Typ.) of power device	フォトカプラで絶縁、正常時0N、アラーム時0FF Photo Isolation, ON is active, OFF is no active(ALARM)	
外形寸法 Dimension		W90×D55.5×H28		
動作温度·湿度 Operating Temperature and Humidity		0~40°C、35~80% RH	結露なきこと No condensation	
保存温度·湿度 Storage Temperature and Humidity		-20~+85℃、35~80% RH	結露なきこと No condensation	
質量 Mass		約112g Approximately 112g		

## ●ドライバ外形寸法 / Driver Outer Dimensions



Stepping Motor Driver ステッピングモータードライバ

V107